

Egy a napokban bekövetkezett esemény kapcsán elrendelem azon BGD Cure siklóernyők "B" típusú átvizsgálását, amelyek az évre Korlátozott Megfelelőségi tanúsítványt kaptak. Az újra vizsgáztatásig az ernyők megfelelőségi igazolása érvénytelen.

Indoklás: Vélhetően a gyártó által meghatározott időn túli használatból eredően a siklóernyő zsinórzata egy turbulenciából eredő erős csukás következtében leszakadt. Felhívom a KMT besorolással rendelkező repülőeszközök tulajdonosait, hogy az ilyen repülőeszközök repülésre való műszaki alkalmasság megállapítása az ő felelőségük. A KMT-t kiadó bevizsgálókat ismételten felszólítom, hogy az ernyő általános megtekintése nélkül nem adhatnak ki ilyen tanúsítványt, és erről a rendszeresített jegyzőkönyvet az eszköz törzskönyvébe fel kell vinniük.

Kerekes László
HFFA elnöke