

Kedves klubvezetők, oktatók!

Kérjük tandem pilótáitokkal ismertessétek a szövetségünkben üzemeltetett tandem siklóernyős repülésekre vonatkozó alábbi figyelmeztetést:

A REBISz szolgálatunkkal való egyeztetés alapján az alábbi megállapításokat tettük:
A HFFA rendszerében sem öncsörlés, sem lépcsős csörlés kísérleti üzemére nem került sor. Ezeket a pilóták a maguk felelősségére és kockázatára próbálhatták, mert erre vonatkozóan semmiféle korlátozás nem született.

A néhány napja történt siklóernyős katasztrófa kivizsgálásáig és a zárójelentésben megfogalmazott biztonsági ajánlás kiadásáig szervezetünkben a tandem pilóták számára megtiltjuk a tandem felszállást öncsörléssel, és a tandem repülésekkor a lépcsős csörlés alkalmazását.

Kerekes László
HFFA képzés vezető