


Kedves Pilóták!


Szeretnénk felhívni a figyelmeteket a **Woody-Valley GTO Light** beülő egy lehetséges veszélyére.



A képen sárgával jelölt szakaszon egy üvegszálas merevítő van beépítve, mely hajlamos elvágni a körülötte lévő szöveteket.

Leggyakrabban elől vágja át és "csak" kiesik, esetlegesen szúrt sérülést okozhat.

Egy esetben a pálca hátul vágta át az anyagot és ott a fő hevedert koptatta el.



Kérjük azon pilótákat, akik ilyen beülővel repülnek, ellenőrizték a merevítőt, hogy az megfelelően a helyén van-e és nincs e sérülés a tokján.

Amennyiben szükséges, keressenek fel egy műszaki bevizsgálót, vagy egy oktatót, aki segít az ellenőrzésben.

Biztonságos repülést!