

**LÉGI BALESETEK / ESEMÉNYEK 2011. I. NEGYEDÉVBEN**

MRSZ-BISZ sorszám: 001/2011 mot Hatáskör: Közlekedésbiztonsági Szervezet  
 KBSZ sorszám: 2011-022-4P Ok: kivizsgálás folyamatban  
 Esemény kategóriája: súlyos esemény  
 Esemény helye: Pécs-Pogány repülőtér Sérülések  
 Esemény időpontja: 2011.02.09 személyi nem történt  
 Légijármű típusa: Glasair II FT61865 légijármű 1 javítható mértékű  
 Légijármű jele: D-EJFN  
 Pilóta/Ugró neve: LETAKARVA

Esemény leírása: Motorindítás után a repülőgép egy kört megtett és utána a mellette álló repülőgépnek gurult. A gáz felakadt a fék befogott.

Biztonsági ajánlás:

Üzembentartó: Magán

\*\*\*\*\*  
 MRSZ-BISZ sorszám: 002/2011 se Hatáskör: Közlekedésbiztonsági Szervezet  
 KBSZ sorszám: 2011-030-4P Ok: kivizsgálás folyamatban  
 Esemény kategóriája: baleset  
 Esemény helye: Fedémes Ny Sérülések  
 Esemény időpontja: 2011.02.27 személyi 1 fő könnyű  
 Légijármű típusa: Friebird "Hornet"SP "M" légijármű nem történt  
 Légijármű jele: AF 109  
 Pilóta/Ugró neve: LETAKARVA

Esemény leírása: A kezdő növendék a tudásszintét jelentősen meghaladó (teljesítmény) siklóernyővel hajtotta végre a felszállást. A repülés során, a növendék a számítottnál nagyobb magasságra emelkedett, illetve nagyobb távolságra siklott. A kialakult helyzetet fékezéssel kívánta megoldani. Túlfékezett, „áteső” ernyővel, akaratlan forduló közben, nagy függőleges sebességgel ért földet.

Biztonsági ajánlás:

Üzembentartó: Nincs adat

\*\*\*\*\*  
 MRSZ-BISZ sorszám: 003/2011 se Hatáskör: Közlekedésbiztonsági Szervezet  
 KBSZ sorszám: 2011-032-4P Ok: kivizsgálás folyamatban  
 Esemény kategóriája: baleset  
 Esemény helye: Hármashatár-hegy Sérülések  
 Esemény időpontja: 2011.03.05 személyi 1 fő súlyos  
 Légijármű típusa: Team 5 Green légijármű nem történt  
 Légijármű jele: GM 0870811  
 Pilóta/Ugró neve: LETAKARVA

Esemény leírása:

Biztonsági ajánlás:

Üzembentartó: Magyar Repülő Szövetség - HFFA

\*\*\*\*\*